

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ

«Детский сад «Колосок»

Б. Л. Новикова

приказ № 209-02-03

от «12» декабря 2016 г.

М.П.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города  
Заозерного»

«12» декабря 2016 г.

Муниципальное образование

Рыбинский район Красноярского края

Наименование территориального образования  
субъекта Российской Федерации

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города Заозерного»
- 1.2. Адрес объекта: 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Советская, 17
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1640,0 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 8070,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1992 год последнего капитального ремонта: нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
- текущего ремонта: ежегодно;
  - капитального ремонта: не установлена.
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок»

↳ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному- речевому направлению развития детей города Заозерного»; краткое наименование: МБДОУ «Детский сад «Колосок» г.Заозерного».

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения): 663960 Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозерный, ул. Советская, 17

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Основными видами деятельности организации является реализация:

Образовательная организация реализует основные общеобразовательные программы

- образовательную программу дошкольного образования:

2.2. Дополнительная информация:

К основным видам деятельности организации также относится:

-присмотр и уход за детьми:

-реализация адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта Маршрут городского общественного транспорта № 1, №2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров;

3.2.2. время движения (пешком): 3 минуты;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да;

3.2.4. перекрёстки (нерегулируемые; регулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией; регулируемые таймером; нет): нерегулируемые;

3.2.5. информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет): нет;

3.2.6. перепады высоты на пути (есть (описать); нет): есть, бордюры не адаптированы.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да; нет): нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ», «ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

\* указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений; «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов; «ДУ» - доступность условная, т.е. организована

доставляемая помощь персонала учреждения, организовано предоставление услуги на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность временно не организована.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1,2	1
2	Вход (входы) в здание	«ДУ»	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ДУ»	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	1,2,3,4,5,6,7,8	5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ДУ»	В соответствии с планом	1,2,3, 4
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ДУ»	-	-

\*\* Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная, «ВНД» – доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г - инвалиды с нарушениями слуха; К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушениями зрения; У - инвалиды с нарушениями умственного развития.

### 3.7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНГ условно (О, С, Г, У). Для инвалидов-К доступность невозможна. Организация альтернативной формы обслуживания. Место для парковки автотранспортных средств инвалидов отсутствует. На пути следования к объекту отсутствуют пандусы. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими устройствами и средствами; лестницы, дверные проемы, а также участки пола на путях движения не соответствуют требованиям. Санитарно-гигиеническое помещение не оборудовано.**

## 4. Управленческое решение (проект)

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Работы в рамках текущего и капитального ремонта</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Работы в рамках текущего и капитального ремонта</b>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<i>Работы в рамках текущего и капитального ремонта</i>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<i>Технические решения невозможны</i>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<i>Технические решения невозможны</i>
6	Система информации и связи на объекте (на всех зонах)	<i>Работы в рамках текущего и капитального ремонта</i>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<i>Работы в рамках текущего и капитального ремонта</i>
8	Все зоны и участки	<i>Работы в рамках текущего и капитального ремонта</i>

\* ~~указывается~~ указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); ~~индивидуальное решение с ТСР~~ индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной ~~формы обслуживания~~ формы обслуживания

4.2. Планируемый период проведения работ: по мере поступления финансовых средств в рамках исполнения плана.  
(указывается наименование документа: программа, план)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ»(доступно условно) до «ДЧ-И» (доступно частично избирательно).

Ожидаемая оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

А) Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры; пожарного надзора, Роспотребнадзора).

Б) Техническая экспертиза.

В) Разработка проектно-сметной документации.

Г) Составление локальных сметных расчетов.

Д) Изучение рынка продаж в целях дальнейшего приобретения специальных устройств и средств реабилитации инвалидов.

Е) Другое.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на

- официальном сайте организации: [www.Zdskolosok.wix.com/kolosok](http://www.Zdskolosok.wix.com/kolosok);

(адрес сайта)

- Карте доступности субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_.

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ к Акту обследования объекта социальной инфраструктуры :

- 1) Результаты обследования территории, прилегающей к объекту (приложение № 1) на 2 л.;
- 2) Результаты обследования входа (входов) в здание (приложение № 2) на 3 л.;
- 3) Результаты обследования путей движения в здании (приложение № 3) на 3 л.;
- 4) Результаты обследования зоны целевого назначения объекта (приложение № 4) на 4 л.;
- 5) Результаты обследования санитарно-гигиенических помещений (приложение № 5) на 2 л.;
- 6) Результаты обследования системы информации и связи на объекте (приложение № 6) на 2 л.;

- 7) Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации) (приложение № 7);
- 8) Информация о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий (приложение № 8);
- 9) План-схема местности (территория, прилегающая к зданию) с нанесением необходимых обозначений на 4 л.;
- 10) поэтажные планы здания с паспорта БТИ и схемы эвакуации с нанесением необходимых обозначений
- 11) Схема безопасного маршрута к зданию МБДОУ «Детский сад «Колосок» г. Заозерного»

Руководитель рабочей группы:

Старший воспитатель

*В.С. Тарасевич*

В.С. Тарасевич

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведующий

заместитель заведующего по АХР

заместитель заведующего по безопасности

*Е.Л. Новикова*  
*Л.И. Рудешко*  
*А.В. Минеев*

Е.Л. Новикова

Л.И. Рудешко

А.В. Минеев

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

*Заставская Ольга Николаевна* (Подпись)

*Членский УСЗН администрации Рубинского района* (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте:

Председатель Управляющего Совета Учреждения (Родительского комитета)

*Михайлова Е.В.*  
(Подпись)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «*16*» *декабря* 2016 г. (протокол № *1*)

Комиссией *Управляющего образовательного учреждения*

Приложение 1  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31  
МБДОУ «Детский сад «Колосок»  
г.Заозерного»  
от «12» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города Заозерного»

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствие на входе фиксаторов	К,О	Оборудование на входе фиксаторов	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения средств
2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1	Замечаний нет	все	Оборудование доступным и элементами информации об объекте	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения средств
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Лестница (наружный, открытый) на территорию объекта при перепадах высот	нет	-	-	-	-	-	-
5	Зона стоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
6	Соблюдение требований к зоне		1,2	1	Отсутствие на входе	все	Оборудование	Работы в рамках

				фиксаторов		доступными элементами информации об объекте	капитально го ремонта по мере выделения средств
--	--	--	--	------------	--	---------------------------------------------	-------------------------------------------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N плана	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	1,2	1	Работы в рамках текущего и капитального ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно, (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)

для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31

МБДОУ «Детский сад «Колосок»

г.Заозерного»

от «12» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
2. ВХОД (ВХОДЫ) В ЗДАНИЕ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города Заозерного»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N план а	Содер- жание	Значи мо для инва- лида (ка- тегор ия)	Содер- жание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	да	1,2, 3, 4,5	2	Отсутствие поручней с двух сторон; - ширина проступей менее 0,3 м;	С,О	Требуется устройство поручней и ступеней	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	отсутствует	К	Устройство пандуса	Устройство возможно в рамках капитального ремонта при целевом финансировании



3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6,7, 8,9, 10	2	Поверхность площадки не соответствует по размеру отсутствует тактильная полоса;	К,О  С	Устройство площадки Технически невозможно  -устройство тактильной полосы	Работы в рамках текущего капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
4	Дверь (входная)	есть	11, 12, 13, 14, 15	2	Отсутствуют фиксаторы; Порог в дверном проеме: более 0,025 м; Отсутствуют приборы и устройства;	К; О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто» -замена дверей	Работы в рамках текущего ремонта по мере выделения финансовых средств
5	Тамбур	есть	16, 17, 18, 19, 20	2	соответствует требованиям	К; О; С	Не требуется	Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует поручней с двух сторон; - ширина проступей менее 0,3 м; Поверхность площадки не соответствует по размеру отсутствует тактильная полоса; Отсутствуют фиксаторы	К,С, О	Требуется устройство поручней и ступеней Устройство пандуса -устройство тактильной полосы Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто» -замена дверей	Технические решения возможны в рамках капитального ремонта при целевом финансировании



Приложение 3  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31  
МБДОУ «Детский сад «Колосок»  
г.Заозерного»  
от «12» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:  
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ  
(в т.ч. ПУТИ ЭВАКУАЦИИ)**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города Заозерного»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	N плана	Содер- жание	Значим о для инва- лида (ка- тегория )	Содер- жание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,2,3, 4,5	3	Отсутствуют информационные таблички, Приборов и устройств	О;К;С	Установить информационные таблички о препятствиях	Работы в рамках капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
2	Лестница (внутри здания)	есть	10	3	Ширина не соответствует требованиям  Б)отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон;  В)отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней	К  все  С	Технически невозможно  Б)монтаж поручней;  В)нанести контрастные цветовые полосы на первой и	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания ;  Б)Устройство возможно в рамках капитального ремонта при целевом финансировании

					ступенях марша; отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил		последней ступенях марша; Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил	В) Устройство возможно в рамках капитального ремонта при целевом финансировании
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-;	К,О,С	Устройство пандуса не возможно;	Технические решения невозможны -
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	Устройство лифта не возможно	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
5	Дверь	есть	6,7,8,9,10,11,12,13,14,15	3	Отсутствуют фиксаторы; Порог в дверном проеме: более 0,025 м; Отсутствуют приборы и устройства; отсутствуют:	С,К,О	Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто» - замена дверей Установить приборы и устройств,	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	16,17,18,19	3	Высокий порог в дверном проеме	С,К,О	Устройство пандуса не возможно	Технические решения невозможны
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички, Приборов и устройств Ширина не соответствует требованиям Б) отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон; В) отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступенях марша;	К,С,О	Установить информационные таблички о препятствиях Технически невозможн о Б) монтаж поручней; В) нанести контрастные цветовые полосы на первой и последней	Работы в рамках текущего и капитального ремонта по мере выделения финансовых средств

				отсутствуют тактильные полосы, предупреждающие об окончании перил Отсутствуют фиксаторы; Порог в дверном проеме: более 0,025 м; Отсутствуют приборы и устройства; отсутствуют: Высокий порог в дверном проеме	ступенях марша;  Установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перила Устройство пандуса не возможно; Устройство лифта не возможно Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто» -замена дверей Установить приборы и устройств,
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ДУ»	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	3	Работы в рамках текущего и капитального ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно ~~указать~~ категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно ~~указать~~ категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР: технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. Пути эвакуации) оценено доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте ~~требован~~ с ограниченными возможностями.**

Приложение 4

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№ 01-31

МБДОУ «Детский сад «Колосок»

г.Заозерного»

от «02» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**

**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

**вариант I- ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному- речевому направлению развития детей города Заозерного»

№ п п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	Порог и перепад высот в дверном проеме более 0,025 м	К,О,С	Замена дверей	Работы в рамках текущего и капитального ремонта
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	Порог и	К,О,С	Замена дверей	Работы в рамках

				перепад высот в дверном проеме более 0,025 м		текущего и капитального ремонта
--	--	--	--	----------------------------------------------	--	---------------------------------

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	-	Технические решения невозможны

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Зона обслуживания инвалидов) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 4 (2)  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31  
МБДОУ «Детский сад «Колосок»  
г.Заозерного»  
от «02» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**  
**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**  
**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**  
**вариант II- МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному- речевому направлению развития детей города Заозерного»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Места приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	-			-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)

для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31

МБДОУ «Детский сад «Колосок»  
г.Заозерного»

от «05» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**4. ЗОНЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗДАНИЯ**

**(ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)**

**вариант III- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города Заозерного»

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 5

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)

для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31

МБДОУ «Детский сад «Колосок»

г.Заозерного»

от «06» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей города Заозерного»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	1,2,3,4,5	5	Площади туалетных комнат не соответствуют требованиям;  Отсутствие оборудование замкнутых пространств; универсальных кабин; проходы шириной менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров	К;  С; О; Г	Установить оборудование замкнутых пространств; универсальных кабин;  установка умывальников, уборных, писсуаров	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания  Работы в рамках капитального ремонта
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ</b>				Площади туалетных	К;		Технические решения

требования к зоне			комнат не соответствуют требованиям;			невозможны организация альтернативной формы обслуживания
			Отсутствие оборудования замкнутых пространств; универсальных кабин; проходы шириной менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров	С; О; Г	Установить оборудование замкнутых пространств; универсальных кабин;  установка умывальников, уборных, писсуаров	Работы в рамках капитального ремонта

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	1,2,3,4,5,6,7,8	5	Работы в рамках капитального ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно(С,О,Г). Инвалиды-К- недоступно по техническим причинам, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 6

к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)

для инвалидов и предоставляемых услуг

№ 01-31

МБДОУ «Детский сад «Колосок»

г.Заозерного»

от «07» декабря 2016 г.

**I. Результаты обследования структурно-функциональной зоны:**

**6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ НА ОБЪЕКТЕ**

наименование объекта, адрес объекта: здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному- речевому направлению развития детей города Заозерного»

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N плана	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	В соответствии с планом	1,2,3, 4	Недостаточное количество визуальных средств, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	К; С; О; Г	Установить информационные средства о помещениях согласно требованиям;	Все работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют акустические средства предупреждения об опасностях	С	Установить информационные средства о помещениях согласно требованиям;	Все работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют	С	Установить	Все работы в

				тактильные средства предупреждения об опасностях		информационные средства о помещениях согласно требованиям;	рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
	ОБЩИЕ требования к зоне			Недостаточное количество визуальных средств, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема для лиц с ОВЗ	К; С; О; Г	Установить информационные средства о помещениях согласно требованиям;	Все работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
				Отсутствуют акустические средства предупреждения об опасностях	С	Установить информационные средства о помещениях согласно требованиям;	Все работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.
				Отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях	С	Установить информационные средства о помещениях согласно требованиям;	Все работы в рамках капитального и текущего ремонта по мере выделения финансовых средств.

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.6 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	«ДУ»	В соответствии с планом	1,2,3, 4	В рамках капитального ремонта

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.  
<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: *Состояние доступности структурно-функциональной зоны (Система информации и связи на объекте) оценено, как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.*

Приложение 7  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31  
МБДОУ «Детский сад «Колосок»  
г.Заозерного»  
от «12» декабря 2016 г.

## СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п/п	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей города Заозерного»	разработан	12 декабря 2016 года	Состояние доступности оценено, как условная (О, С, Г, У). Для инвалидов-К доступность невозможна. Организация альтернативной формы обслуживания.

\* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

\*\* Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Приложение 8  
к АКТУ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры  
(ОСИ)  
для инвалидов и предоставляемых услуг  
№ 01-31  
МБДОУ «Детский сад «Колосок»  
г. Заозерного»  
от «08» декабря 2016 г.

## ИНФОРМАЦИЯ

**о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по  
повышению доступности образовательных организаций и  
предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию  
соответствующих мероприятий**

Муниципальное образование: **Рыбинский район Красноярского края**

№ п.п.	Наименование образовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования (тыс. руб.) предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий				
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2017 году	в 2018 году	в 2019 году	в 2020- 2025 г.г.	в 2025- 2030 г.г.
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познаватель- но- речевому направлению развития детей города Заозерного»	разработан	12 декабря 2016 года					